



Medienmitteilung, 13. Juni 2015

Verein Tour de Suisse HUB Zug 2015:

Zwischenfall an der Tour de Suisse in Rotkreuz

Am Samstag, 13. Juni 2015, ist auf dem Festareal in Rotkreuz ein Stromaggregat ausgefallen. Dank der schnellen Reaktion der Verantwortlichen sowie einem einwandfrei funktionierenden Sicherheitsdispositiv konnte die Situation schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Am Starttag der Tour de Suisse in Rotkreuz ist am Mittag ein grosses Stromaggregat ausgefallen, an welches sämtliche Gastronomieinfrastruktur der VIP-Zelte angeschlossen war. Im Innern des Aggregats hat sich ein Kühlschlauch gelöst, weshalb sich das Aggregat überhitzte und von aussen Flammen sichtbar waren.

Aufgrund dessen wurde präventiv die Feuerwehr Risch aufgeboden, welche unmittelbar nach dem Eingang des Notrufs vor Ort eintraf. Die Feuerwehr musste allerdings nicht mehr eingreifen, da sich die Überhitzung von selbst abkühlte. Das Aggregat hingegen ist nicht mehr einsetzbar.

Die Gäste und Zuschauer auf dem Festgelände befanden sich zu keiner Zeit in Gefahr. Der ganze Zwischenfall hat gezeigt, dass das Sicherheitsdispositiv des Tour de Suisse HUB Zug einwandfrei funktioniert und alle Zufahrtswege im Notfall gewährleistet sind.

Auf dem Gelände in Rotkreuz stehen zwei 125 Ampère Anschlüsse vom WWZ zur Verfügung. Mit diesen ist es möglich, 2 grosse Industriegebäude zu versorgen. Als Ersatz des defekten 500 Ampère Aggregats wurde nur eine Stunde nach Eingang der Meldung ein Ersatzaggregat mit einer Leistung von 1'000 Ampère vom WWZ geliefert. Ausserdem steht als Backup ein 300 Ampère Aggregat aus Zürich zur Verfügung. Die Weiterführung der Stromversorgung auf dem Gelände ist somit gewährleistet.

Kontakte: Verein TdS HUB Zug, Cham
Michèle Ricciardi
Telefon 079 722 11 04, Email: ricciardi@atworx.ch
www.tds-zug.ch